

REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA Nº1 MIRAVALLE

MUNICIPIO DE GUADALAJARA


Unidad 5

Celdas
rehabilitadas:

5

Sustitución de
material filtrante:

22



Simbología:

-  Sustitución de material filtrante
-  Rehabilitación de muros, placas metálicas, toberas y tubería